

2017 年元旦、寒假放假前校园安全稳定

工作检查总结

2017 年 1 月 5-6 日，保卫处联合后勤管理处与后勤产业集团公司对学校食堂、学生宿舍、危化品实验室等重点单位进行了安全工作检查，检查结果是学校安全工作整体情况良好，但是个别区域的消防设施设备存在不同情况的损坏或缺，保卫处针对现场发现的问题已经向当事人或主管部门下发了整改通知书，具体情况如下：

一、被检查区域和单位

学生一食堂、二食堂、后勤综合楼、学生公寓、生化学院、医学院、图书馆、医学院实验大楼、交汽学院工程实训大楼、驾校、C区钛及钛合金研究所新建实验大楼和材料学院实验室。

二、发现的问题

1、1 食堂 3 楼消防通道杂物堆放较多，个别消防栓缺失水带水枪，3 楼人员居住区灭火器数量不足，放置位置不明显，3 楼烟道室油渍堆积较厚，存在火灾安全隐患。

2、10 号学生公寓一楼消防通道有杂物堆放，存在安全隐患。学生公寓 11 号楼底层地下停车库消防报警设施设备损坏、排烟管道断裂未恢复，无法与主机报警系统正常连接，影响消防报警。

3、西苑制剂室消防设备缺失，部分灭火器过期。

4、医学院剧毒物品氢化钾容器内的煤油过少易引起燃烧。

三、整改意见

针对上述情况，保卫处分别向食堂管理者、后勤集团产业公司、学生公寓、后勤管理处、医学院等单位 and 部门提出：

1、学生 1 食堂及时清理杂物，保障消防通道畅通；补齐食堂三楼缺失消防器材；增加灭火器数量，最少 6 个放置在明显位置；及时清理烟道室油渍。

2、公寓中心及时清理杂物，保障消防通道畅通；加强消防安全管理。

3、后管处修复损坏的消防设施设备，恢复与主机报警的连接。

4、附属医院制剂室补齐缺失的消防设施设备，更换过期灭火器，加强消防管理。

5、生化学院加强对易制毒化学品保管和使用，严防外流。

6、医学院安排专人现场处理氢化钾容器存在的问题。

保卫处

2017 年 1 月 7 日



